

Vaše značka:
ze dne:
naše č.j.: HSOL- 4790-18/2021
ECUD 7121006107
tel.: 950 785 055
e-mail: michal.dostal@hsol.cz

vyřizuje: por. Ing. Michal Dostal
v Šumperku: 26.10.2021

Počet listů: 1
Přílohy: /

Eva Štěrbová

**Záhoří 10
513 01 Záhoří**

Věc: **vyjádření k požáru autobusu s cyklopřívěsem během jízdy na 205,5 km silnice I/35 v katastru obce Mírov ze dne 29. 8. 2021.**

Vlastník autobusu: Eva Štěrbová, narozena: [REDAKCE] bytem: Záhoří 10, 513 01, Záhoří.

Provozovatel autobusu: Francis AD s.r.o., Poustka 74, 464 01, Višňová, IČO: 09984984.

Vlastník přívěsu: AD – Zikmund s.r.o., Popovice 157, 50 601, Jičín, IČO: 25989570.

Žadatel: Eva Štěrbová, narozena: [REDAKCE] bytem: Záhoří 10, 513 01, Záhoří.

Objekt: autobus značky Karosa typ LC 936.1038, RZ SM 82-22 s přívěsem značky Agados typ DONA/S, RZ 3H4 8745. V době vzniku autobus převážel mimo řidiče 41 osob a jízdních kol. Jednalo se o zájezd Sportovního plaveckého klubu - Delfin Jičín, z. s., Adresa: Revoluční 863, 506 01, Jičín, IČO: 67440908.

Datum vzniku: 29.08.2021.

Čas vzniku: 10:44 – 10:49 hod. - stanoveno na základě času ohlášení, svědecké výpovědi a zjištěného průběhu události a rozsahu požáru vzhledem k předpokládanému průběhu požáru. Požár vznikl během jízdy a byl krátce na to zpozorován.

Následky požáru: požárem byla zasažena zadní část autobusu. Plamenným hořením byl zasažen motorový prostor a část prostoru pro cestující. Následky požáru – vysokými teplotami a zplodinami hoření byl zasažen celý prostor pro cestující, kdy autobus byl požárem zcela znehodnocen. Došlo také k poškození osobních věcí cestujících. Z autobusu se požár rozšířil i na přívěs s jízdními koly, kdy byla přivrácena strana návěsu včetně kol poškozena.

Příčina: na základě ohledání místa vzniku požáru včetně dalšího šetření a po vyloučení ostatních verzí vzniku požáru byla stanovena příčina vzniku požáru v důsledku provozně technické závady na autobusu, která měla za následek narušení rozvodů motorového oleje, jeho únik a vznícení na horkém povrchu části zařízení v motorovém prostoru.

Porušení předpisů: při šetření požáru nebyly zjištěny skutečnosti či informace odůvodňující konstatování, že byly porušeny právní předpisy na úseku požární ochrany.

mjr. Ing. Břetislav Obšil
vedoucí pracoviště prevence, OOb a KŘ
ÚO Šumperk